

庆阳一中体育馆维修方案

一、维修原因

钢网架屋顶锈蚀，需要保养，玻璃钢窗老化，存在安全隐患；木地板破损、供排水管道故障多发，内外粉刷层脱落，影响使用。

二、维修项目

钢网架屋顶刷防锈漆、保养、加固，更换玻璃钢窗为铝合金窗户，更换供排水管，维修破损老化木地板、入口踏步台子、篮球场挡土墙等。

三、费用预算

资金来源为市级财政年初预算内大门、体育馆和换热站设备等维修改造 150 万元专项资金（庆市财预〔2025〕1 号《庆阳市财政局关于下达 2025 年市级部门预算的批复》）。

1. 建安工程费 131.22 万元

2. 设计、预算编制、监理等工程建设其他费 7.95 万元

合计：139.17 万元

