

竣工验收表

兰州市救助管理站大滩救助服务区域提升改造项目				
兰州市救助管理站				
单位	甘肃亚合工程建设监理有限责任公司			
施工单位	甘肃中元港联建筑有限责任公司			
项目经理	赵海洲		技术负责人	覃晓东
开工日期	2024 年 12 月 25 日		竣工日期	2025 年 04 月 23 日
工期	120 日历天		工程地点	七里河区慈爱街 664 号
序号	项目内容	分项名称	验收结果	备注
1	建筑拆除工程	屋面防水拆除	☒ 合格 ☐ 不合格	
2		吊顶拆除	☒ 合格 ☐ 不合格	
3		地面拆除	☒ 合格 ☐ 不合格	
4		墙面拆除	☒ 合格 ☐ 不合格	
5		门窗拆除	☒ 合格 ☐ 不合格	
6		拆除原有彩钢房	☒ 合格 ☐ 不合格	
7		拆除钢筋混凝土蓄水池	☒ 合格 ☐ 不合格	
8		拆除原有临时厕所、库房	☒ 合格 ☐ 不合格	
9		室外电缆沟开挖拆除路面	☒ 合格 ☐ 不合格	
10		室外排水管沟拆除透水砖面层	☒ 合格 ☐ 不合格	
11		拆除路灯基础	☒ 合格 ☐ 不合格	
1	建筑与装饰工程	一层食堂、餐厅、走道屋面防水维修	☒ 合格 ☐ 不合格	
2		一层水泵房、洗衣房、锅炉房、儿童技能培训中心、车库屋顶防水维修	☒ 合格 ☐ 不合格	
3		一层厨房操作间及餐厅	☒ 合格 ☐ 不合格	

4		一层消控室更换门窗	☒ 合格 ☐ 不合格	
5		天棚	☒ 合格 ☐ 不合格	
6		墙面	☒ 合格 ☐ 不合格	
7		地面	☒ 合格 ☐ 不合格	
8		门窗	☒ 合格 ☐ 不合格	
9		四楼救助人员楼门窗更换	☒ 合格 ☐ 不合格	
10		四层塑胶地面	☒ 合格 ☐ 不合格	
11		墙面	☒ 合格 ☐ 不合格	
12		散水	☒ 合格 ☐ 不合格	
13		室外足球场、篮球场周边人行道	☒ 合格 ☐ 不合格	
14		室外羽毛球场	☒ 合格 ☐ 不合格	
15		室外地坪	☒ 合格 ☐ 不合格	
16		铁艺围栏	☒ 合格 ☐ 不合格	
17		铁艺大门	☒ 合格 ☐ 不合格	
1	安装拆除工程	给排水及卫生洁具拆除	☒ 合格 ☐ 不合格	
2		电气拆除	☒ 合格 ☐ 不合格	
1	安装土建工程	室外电缆沟开挖及回填	☒ 合格 ☐ 不合格	
2		室外排水管沟开挖及回填	☒ 合格 ☐ 不合格	
3		太阳能灯基础	☒ 合格 ☐ 不合格	
4		柴油发电机基础	☒ 合格 ☐ 不合格	
5		室外排水管沟拆除后恢复	☒ 合格 ☐ 不合格	
6		室外电缆沟拆除后恢复地面	☒ 合格 ☐ 不合格	
1	电气工程	室外电气工程	☒ 合格 ☐ 不合格	
2		新增加	☒ 合格 ☐ 不合格	

3		一层餐厅操作间灯具及火灾报警设备下翻至吊顶	☒ 合格 ☐ 不合格	
1	给排水工程	消防喷淋改造	☒ 合格 ☐ 不合格	
2		室内	☒ 合格 ☐ 不合格	
3		室外	☒ 合格 ☐ 不合格	
采购人（业主）验收意见			☐ 1、合格，通过验收。 ☐ 2、不合格，需返工，延期验收。	
参与验收单位	建设单位盖章：		监理单位盖章：	施工单位盖章：
				
		日期：2015年5月29日		日期：2015年5月29日

验收组成员（签字）： 周玉昌 赵武发 穆希青 金伟

宋世和.